Översiktlig
trädbedömning
för

Detaljplan för förskola vid Varnhemsgatan

Kajsa Olsson, Landskapsarkitekt
Hans Lindqvist, Planeringsledare träd
Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad
2020-03-10 Reviderad 2020-09-29

Dokumentet inkluderar de träd som bedöms ha ett bevarandevärde samt de träd som tros påverkas vid en eventuell byggnation inom planområdet.

Bedömningen är gjord på en översiktlig nivå med syfte att kartlägga trädens värde utifrån storlek, skick och art. Den inkluderar inte en inventering av specifika naturvärden, som svampar, insekter etcetera, på enskilda träd.

Utöver bedömda träd finns det ett stort antal uppvuxna träd inom planområdet som inte syns i kartan. Uppvuxna träd är alltid viktiga, särskilt i miljöer för barn då de bidrar med lekvärden och skugga. Utgångspunkten bör vara att dessa träd ska bevaras om möjligt.

Teckenförklaring

00 Bedömda träd

Träd som ej inkluderats

00 Grupp med träd som är bedömda

Ungefärligt planområde

Nummer	Art	Stamomfång	Beskrivning av trädets värden och skick	Rekommendation
1	Tilia x europaea (parklind)	175 cm	Del av en äldre lindallé med totalt 20 träd som bedöms omfattas av generellt biotopskydd enligt Miljöbalken. Allén som helhet bedöms som mycket värdefull och har höga ekologiska och upplevelsemässiga värden. Inga skador på stam, vid stambas eller i krona. God vitalitet.	Träd har skydd i och med generellt biotopskydd för alléer. Då träden ligger så pass nära infarten till fastigheten finns det en risk att träden skadas vid en byggnation om inte korrekta skyddsåtgärder vidtas. Korrekta skyddsåtgärder finns beskrivna i dokumentet ”Standard för skyddande av träd vid byggnation 2.0” i Göteborgs stads Teknisk Handbok. Denna ska vara vägledande vid utformning och byggnation"
2	Tilia x europaea (parklind)	195 cm	Del av en äldre lindallé med totalt 20 träd som bedöms omfattas av generellt biotopskydd enligt Miljöbalken. Allén som helhet bedöms som mycket värdefull och har höga ekologiska och upplevelsemässiga värden. Vissa skador på stam och i krona. God vitalitet.	Som ovan.
3	Acer plataniodes (lönn)	130 cm	Vissa skador på stam, vid stambas och i krona. God vitalitet.	Bevaras om möjligt.
4	Prunus avium ’Plena’ (fågelbär)	25 cm	Relativt nyplanterad. Inga skador vid stambas och i krona, vissa skador på stam. God vitalitet.	Påverkas troligtvis vid ombyggnation. Möjlig att flytta.
5	Acer plataniodes (lönn)	135 cm	Skador vid stambas och i krona, inga skador på stam. Måttlig vitalitet.	Bevaras om möjligt.
6	Acer campestre (naverlönn)	65 cm	Röta i stam, skador vid stambas och större skada i krona. Måttlig vitalitet.	Påverkas troligtvis vid ombyggnation. Går att flytta men bedöms inte vara meningsfullt med tanke på skick.
7	Malus (prydnadsapel)	75 cm	Inga skador på stam och vid stambas. Vissa skador i krona. God vitalitet.	Påverkas troligtvis vid ombyggnation. Går att flytta men bedöms inte vara meningsfullt med tanke på skick.
8	Malus (prydnadsapel)	55 cm	Inga skador vid stambas, vissa skador på stam och i krona. Måttlig vitalitet.	Påverkas troligtvis vid ombyggnation. Går att flytta men bedöms inte vara meningsfullt med tanke på skick.
9	Prunus avium ’Plena’ (fågelbär)	80 cm	Större skador vid stambas, på stam och i krona. Måttlig vitalitet.	Påverkas troligtvis vid ombyggnation. Ej lämpliga att flytta på grund av dåligt skick.

10	Acer plataniodes (lönn)	90 cm	Bidrar med skugga och rumslighet till förskolegård. Vissa skador vid stambas och i krona, inga skador på stam. Dålig vitalitet.	Bevaras om möjligt.
11	Acer plataniodes (lönn)	155 cm	Bidrar med skugga och rumslighet till förskolegård. Vissa skador vid stambas och på stam, inga skador i krona. Måttlig vitalitet.	Bevaras om möjligt.
12	Acer plataniodes (lönn)	195 cm	Bidrar med skugga och rumslighet till förskolegård. Vissa skador vid stambas, större skador på stam och inga skador i kronan. God vitalitet.	Bevaras om möjligt.
13	Quercus robur (skogek)	240 cm	Grov ek. Med sin diameter på 76 cm har trädet potential att bli ett särskilt skyddsvärt träd enligt naturvårdsverkets definition. Värdefull för biologisk mångfald. Bidrar med skugga och rumslighet till förskolegård. Vissa skador vid stambas och på stam, inga skador i krona. God vitalitet.	Särskilt högt bevarandevärde. Inga större markarbeten bör göras i närheten av trädet.
14	Pinus sylvestris (tall)	190 cm	Grov tall. Värdefull för biologisk mångfald. Bidrar med skugga och rumslighet till förskolegård. Vissa skador vid stambas, på stam och och i krona. God vitalitet.	Högt bevarandevärde. Inga större markarbeten bör göras i närheten av trädet.
15	Salix caprea (sälg)	195 cm	Grov sälg. Värdefull som. Bidrar med skugga och rumslighet till förskolegård. Vissa skador vid stambas och på stam, större skador i krona. Måttlig vitalitet.	Bevarandevärd. Inga större markarbeten bör göras i närheten av trädet.
16	Ulmus glabra (skogsalm)	115 cm	Alm är en rödlistad art. Vissa skador på stambas och i krona, inga skador på stam. God vitalitet.	Högt bevarandevärde. Inga större markarbeten bör göras i närheten av trädet.
17	Prunus (körsbär)	-	Grupp med flerstammiga körsbärsträd. Har ett mycket högt lekvärde som klätterträd såväl som upplevelsekvaliteter med dess blomning.	Påverkas sannolikt vid ombyggnation. Kommer troligtvis inte klara påfrestningen som en ombyggnation skulle innebära. Ej lämpliga att flytta på grund av dåligt skick.